Вид на Пр.Б, ЛБ - зеркально



Вид на палубу



Таблица сварки

N шва	Тип сварного шва и калибр	Стандарт на сварные швы
1	С7	ГОСТ 5264–80
2	Т3–Δ3	ГОСТ 5264–80
3	Т1–Δ4	ГОСТ 5264–80
4	Т1–Δ4–50/100	ГОСТ 5264–80
5	У3	ГОСТ 11534–75
6	Т1	ГОСТ 11534–75
7	Н1	ГОСТ 5264–80

1. Общие технические требования по П1.1200–060–011.
2. После окончания сварочных работ понтон испытать на непроницаемость керосином на мел в соответствии с ОСТ 5Р.1180–93

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	П1200–061–001			
Разраб.					Понтон. Конструктивный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Проверил		Парамонов						1:50
						Лист	Листов 1	
Утв.					Материал ст А ГОСТ5521-93			

Формат А3